



GRUPO
NAVENDI



WG 030

- Polainas en serraje crupón de primera calidad. Ajuste mediante velcro. Correas regulable en serraje. Cosida con hilo KEVLAR. Talla única.

UNE EN
ISO 11611:2015



A1 CLASE 2

CE
CAT. II

CERTIFICADO
Nº19/1850/00/0161

Mantenimiento



No lavar



No secar en secadora



No limpiar en seco



No utilizar blanqueantes



No planchar

limpiar con un paño húmedo.

Niveles Certificación

La ropa de protección utilizada durante el soldeo y técnicas afines clasifican en dos tipos:

- Clase 1, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones menos peligrosas, que producen menores niveles de salpicaduras de metal fundido y calor radiante.
- Clase 2, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones más peligrosas, que producen mayores niveles de salpicaduras de metal fundido y calor radiante. Las prendas de clase 2 deben alcanzar el nivel de prestación 2 para todos los requisitos.

Cuando las prendas contengan partes de ambas clases, éstas deberán ser clasificadas en la clase inferior